



**COMUNICAZIONE IMPORTANTE**  
**RIVOLTA ALLE UTENZE IN POSSESSO DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA  
DEI RIFIUTI SECCHI RESIDUI ED UMIDI ORGANICI.**

Si informa che nel corso dell'autunno 2013 sono stati sostituiti i transponders identificativi installati sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti secchi residui ed umidi organici. Tale sostituzione si è resa necessaria per aggiornare, agli ultimi ritrovati tecnologici, il sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti installato a bordo dei mezzi volta bidoni.

Oltre all'identificazione dell'utenza ed al peso conferito il nuovo sistema è in grado di tracciare gli svuotamenti (tecnologia GPS) e di fornire, tramite l'operatore dell'impresa appaltatrice, alcune importanti informazioni circa lo svuotamento, in particolare i conferimenti di rifiuti non conformi. **Questi saranno sanzionati a norma del "Regolamento di igiene ambientale e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" in vigore dal 2005.**

Al fine di rendere più funzionale possibile il servizio di asporto dei rifiuti, si riportano alcune regole da rispettare:

1. nell'ottica del risparmio sia economico che ambientale si chiede di posizionare il cassonetto per lo svuotamento solo una volta raggiunto il **grado di riempimento**;
2. **non pressare troppo** il rifiuto all'interno del cassonetto (rifiuti residui) e non superare in ogni caso il limite del bordo. Infatti per i cassonetti provvisti di serratura gravitazionale (coperchietto rosso) bisogna evitare di pressare il rifiuto; il ritorno elastico del materiale dall'interno sul coperchio, potrebbe bloccare la serratura impedendone l'apertura;
3. a norma del regolamento **non saranno raccolti rifiuti**, sacchi, scatole o altro materiale posizionato **al di fuori del cassonetto**;
4. la pulizia, cura e disinfezione dei cassonetti rimane a carico dell'utenza;
5. **la presenza nei cassonetti di rifiuti non conformi (cartone, imballaggi in plastica, vetro, ecc..) sarà dapprima segnalata e successivamente sanzionata.**
6. si chiede di segnalare tempestivamente all'impresa Chiocchetti Luigi S.r.l. di Moena, via e-mail [ufficio.tecnico@chiocchetti.com](mailto:ufficio.tecnico@chiocchetti.com) oppure telefonicamente 0462/573410, l'assenza sulla vasca dei cassonetti del rifiuto residuo e organico, del bollino arancione che conferma l'avvenuto cambio di transponder identificativo. (L'assenza del nuovo transponder pregiudica lo svuotamento del cassonetto).

Ringraziando per l'attenzione e rimanendo a disposizione per ogni informazione e chiarimento si rendessero necessari ma anche per raccogliere eventuali reclami, segnalazioni, disservizi ed anche preziosi suggerimenti, si porgono distinti saluti.

La direzione tecnica del Comun general de Fascia.  
[ambiente@comungeneraldefascia.tn.it](mailto:ambiente@comungeneraldefascia.tn.it)

VISITA: <http://www.comungeneraldefascia.tn.it/Aree-tematiche/La-gestione-dei-rifiuti>